

Olsztyn 2001-01-10

**RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA**  
*Najświętszego Serca Pana Jezusa*  
10 509 OLSZTYN ul. Mickiewicza 10  
tel. 527 24 85, 527 26 02

## Opinia

Zaświadczam, że firma usługowa Wierchy s.c. i jej pracownicy wykonali gruntowne prace remontowo- konserwatorskie dużej wieży, kapliczki przy północnej stronie kościoła jak i wszystkich detali architektonicznych przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

Przy pomocy technik alpinistycznych wspomniana firma dokonała na dużych wysokościach skomplikowanych prac renowacyjnych, a wśród nich rozebrania i ponownego złożenia uszkodzonych sterczyn, rozet i attyk, rozebrania i położenia daszków ceramicznych nad krużgankami dużej wieży, uzupełnienia licznych ubytków w fudze i ceglach jak również uzupełnienia, impregnacji i pomalowania tynków w blendach.

Według opinii mojej jak również konserwatora zabytków firma Wierchy s.c. wykazała się przy tym bardzo dużą dokładnością i znajomością technik konserwatorskich.

Poświadczam, że wspomniana wyżej firma usługowa jest godna polecenia przy podobnych do tych, zamówieniach. Nadmieniam również, iż przez cały czas trwania remontu Kościoła współpraca z Nimi układała się bardzo dobrze.



PRÓBOSZCZ PARAFII NSPJ  
*Jan Mierciński*  
ks. inf. dr Julian ŻOLNIERKIEWICZ  
10-509 Olsztyn, ul. Mickiewicza 10  
tel. 27 31 97